

Bona Mix&Fill Plus

Technikai adatlap

A Bona Mix&Fill Plus egy magas szárazanyag tartalmú vízbázisú hézagkitöltő, amely a fapadló réseinek kitöltésére volt tervezve. A termék faporral van keverve az éppen kezelendő padlóból, amelynek köszönhetően a fugák vizuálisan összeolvadnak a padló többi részével. A Bona Mix&Fill Plus a fapadlók többségénél használható, maximum 3 mm széles hézagok kitöltésére.

- Kiadósság a hézagok kitöltésénél
- Gyors száradás
- Rozsdamentes vízbázisú készítmény
- Optimális halványabb és középszíneződésű fapadlókhoz
- Alacsony oldószer tartalom

Technikai adatok

Szárazanyag tartalom:	kb. 38%
Illékony szerves vegyületek:	max 15g/l
Keverési arány:	10 – 15% fapor 85 – 90% kötőanyaghoz
Száradási idő:	- következő kezelésig 15-30 perc* - csiszolásig 30-60 perc - lakkal vagy olajjal való kezelésig 1-2 óra*
Alkalmazási eszközök:	rozsdamentes acélsimító
Anyagszükséglet:	Kb. 8-12 m ² /l a fugák nagyságától és mennyiségétől függően.
Veszélyességi besorolás:	nincs besorolva
Tisztítás:	A szerszámról távolítsuk el a maradék kötőanyagot, majd nedves ronggyal töröljük meg. A száraz anyagot mechanikusan távolítsuk el vagy súroljuk le vízzel.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni
Tárolás/Szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva legalább 1 év
Kiszerelés:	3x5 liter (44 doboz raklaponként)

*Kisebb hézagok esetén új padló lerakásánál 20°C/60% (relatív páratartalom) mellett. Minél szélesebb és mélyebb a hézag, annál hosszabb a száradási idő. A 2 mm-nél szélesebb hézagokat egész estén át hagyjuk száradni.

Felület előkészítése

A felszínnek száraznak, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A padlót teljesen le kell csiszolni 60 – 80as szemcséjű csiszolópapírral. A helyiség és a termék hőmérséklete nem csökkenhet 13°C alá a művelet elvégzése és a száradás alatt.

Használat

1. Jól rázzuk fel a terméket a tartályban a használat előtt
2. Keverjük össze a terméket egy edényben tiszta faporral (a csiszolás során vissza maradt csiszolóporral)
3. Az így kapott keveréket vigyük fel a padló teljes felszínére rozsdamentes acél simító segítségével
4. Miután a keverék megszáradt a padlót vissza kell csiszolni a természetes felületéig 100-120as fokozatú csiszolót használva.

Fuga és
hézaatömítők



Bona®

Bona Mix&Fill Plus

Technikai adatlap



5. A padlót kezeljük valamelyik Bona felületkezelővel.

Fontos

A hajópadló fugái általában nincsenek kitöltve. A száraz töltőanyag részben felválhat a kiszáradás/tágulás során.

A Bona csak az eladott termékért vállal felelősséget. A sokféle fafajta és az elérhető alkalmazások miatt, nem lehetséges felelősséget vállalni a végtermékért. Néhány ritka fafajta (általában trópusi) vagy vegyileg kezelt fa előre nem látható reakciókat válthatnak ki. Ha kétségei vannak, végezzen próbát, hogy meggyőződjön a megfelelő szín és funkció hitelességéről.

A jelen adatlap helyettesíti az összes korábbi verziót.

Bona[®]